水道総務課

質 疑 ・ 回 答 書

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　五軒家受水場設備更新設計業務委託

	質　疑　事　項	回　　答
1	ポンプ室の劣化補修の内容は、一般的に見られるコンクリートのひび割れ欠損が主と考えて宜しいでしょうか。	耐震性を有しており、補強の必要性はないので、一般的に見られるコンクリートのひび割れ欠損が主な補修です。
2	1のような補修であれば建築物の構造計算は不要と考えて宜しいでしょうか。	建築物の構造計算は不要です。
3	今回の更新工事の条件として、受水場の送水運転停止は可能でしょうか。	本業務内の協議によります。
4	3が可能な場合、概ねどの程度の時間になるでしょうか。	本業務内の協議によります。
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp