質 問 ・ 回 答 書

令和　元 年 11 月 21 日

工 事 名　　本町松下線築造工事における試験掘工事

質 問 事 項	回　　答
① 設計大要には、試掘工 ６箇所と記載されていますが、設計数量は正しいですか？	・位置図に提示しているNo.3～No.6について、No.3が誤箇所となるので、位置図におけるNo.0～No.2・No.4～No.6の計6箇所が対象となります。
② ２号内訳書　掘削工は、オープンカット障害無し,10,000㎥以上50,000㎥未満で計上されてますが、掘削量が200㎥です。5,000㎥以下ではないですか。又、試験堀工事となっているので、支障ありでは、ないですか。	・設計では、10,000㎥以上50,000㎥未満で計上していますが、契約後に実施施工量を踏まえて協議を行うものとする。また、支障物については地下埋設物位置の調査は確認済みであり、設計ではなしで計上しています。
③廃路盤材,アスファルト塊(掘削)それぞれの処分地の住所をご教示ください。	・廃路盤材：門真市深田町,アスファルト塊：門真市東田町
④単価適用年月を教えてください。	・9月
⑤交通誘導員の人数を教えてください。	・13人
⑥ﾚﾝｶﾞ舗装工（第21号代価表）には材料の計上がありませんが、手間だけの積算でよろしいですか。	・手間のみ
⑦図面のNo.4が文字化けしていますので、正しい図面を交付願います。	・図面資料の提示 ※電子入札システム内の設計図書を取得するページから図面を取得してください。
⑧図面　試験堀図3が、寸法が抜けております。ご教示ください。	・図面資料の提示 ※電子入札システム内の設計図書を取得するページから図面を取得してください。
⑨経費の工種区分を教えてください。	・下水道工事（2）