富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成　年　月　日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　H28アクセレーター減速機修繕工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	バイエル変速機の製造番号(シリアル)をお教え願います。 ・BHHM-N3A　1台 ・BHHM-N05A　2台	・BHHM-N3A　製造番号(シリアル)　B8011329 ・BHHM-N05A　製造番号(シリアル)　B9003580　及び　B9003581
2	工事対象機器は、屋内屋外のどちらでしょうか？	屋外です。
3	汚泥攪拌機用サイクロ減速機(2台)の型式及び製造番号(シリアル)をお教え願います。	・CNHM2-6120-11(減速比11)(同型式2台)　製造番号(シリアル) C1F09942　及び　C2665721
4	汚泥攪拌機用サイクロ減速機の台座の金具加工は、どのようにするのでしょうか(詳細)？	固定した金属板の横ずれを止めるボルトが短かかったり、曲がっていたりするのでボルトを交換する必要があります。台座の溶接も必要です。(別添ファイル参照)
5	アクセレーター№2インペラ用バイエル変速機ですが設計書記載部品内容と添付頂いた着色構造図では着色しているにも関わらず、設計書には記載無しなどが数点見受けられます。設計書部品内容を正としてよろしいでしょうか。	設計書の摘要欄記載(構造図の着色部分と同一)の部品が正となります。
6	アクセレーター№1№2スクレーパ用バイエル変速機本体の仕様が一切不明です。屋外標準にて見積もりでよろしいでしょうか。※他仕様がある場合は機番or製番にて機番調査をかけないと不明です。機番・製番をご教示いただくか、ある程度の仕様ご指定をお願い致します。	屋外標準にて見積もりをお願いします。特記仕様書に記載したスクレーパ用バイエル変速機本体の新品更新を想定しております。既設機器の機番は1の回答のとおりです。
7	排泥地攪拌機にて減速機固定台座金具とあります具体的な仕様はありますでしょうか。なければ概算となりますがよろしいでしょうか。	具体的な仕様はありません。4の回答にあります別添ファイルを参照して見積りをお願いします。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp