

質疑・回答書

告示番号	件 名	ごみ焼却施設クレーン補修工事
No	質疑事項	回 答
1	仕様書4ページ第2節 ごみクレーン 第1項 No.1バケット分解整備 「上部シーブピン及び上部ロッドピンに取り付けるグリスニップルは下方注入式とすること」とのことですが、具体的にどのようなものでしょうか。	B型グリスニップルを使用し注油口を下方に向けて取付してください。
2	仕様書5ページ 第8項 1・2・3号機ケーブルベア車輪・台車補修改良 「台車補修改良材」 は、具体的にどのようなものでしょうか。	既設ケーブルベア台車の車輪接触による本体摩耗部分のあて板補修と、車輪が台車本体に当たらないようにするために、軸受と車輪の間に入れるスリーブの事です。
3	仕様書7、8ページ 第14項 1号機VSブレーキ整備 「軸寸法を溶射加工等により規定寸法に修復」とのことですが、具体的な規定寸法をご教示願います。	軸径は50φ ですので、規定値は+2～+21(μ m)となります。