

質疑・回答書

告示番号	第344号	件 名	豊中市立豊島小学校体育館屋根改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	A10接合部補強要領に、既設アンカー全数調査し、不具合がある場合は補修並びに増設と記載されていますが、何ヶ所ぐらい計上すればよろしいでしょうか。	既設アンカーに不具合のある場合の補修並びに増設カ所は、既設アンカー穴数に対し、1～2%程度とします。	
2	A09 E詳細図のドレンは、既設ドレンに改修ドレン取付と考えてよろしいでしょうか。	既設ドレンに改修用ドレン取付とします。	
3	A05仮設計画図に壁補修用足場の記載がありますが、補修内容をご指示願います。	図面番号A-05に記載のとおり、梁部分に欠損(300×200×50)が2カ所あるため、樹脂モルタル充填にて補修を行うものとします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp