

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立豊南西こども園境界塀改修工事
No	質疑事項		回 答
	コンクリートブロック天端の笠木は、現況どおり、内笠木で良いのでしょうか？		図面番号No.4のとおり、コンクリートブロック天端（控壁共）は、笠木モルタルを新設し、糸幅W200厚t30程度とします。
	セキュリティ配管の鉄管は、再利用して良いのでしょうか？		図面番号No.4のとおり、セキュリティ配管の移設は別途工事とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp