

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成25年度猪名川流域下水道原田処理場3系消化タンク補機整備工事
No	質疑事項		回 答
	ローターの再メッキ加工ですが、再メッキが不可能な場合(傷が母材に達している等)どのように対処させていただけばよろしいですか		製造メーカーによる事前調査の結果、再メッキ可能と回答をいただいていますので問題ありません。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp