質疑•回答書

平成24年5月23日

) The state of the state of th
号又は名称
表者職氏名
付担当者
話番号

件 名 富田林市立藤沢台小学校1.5棟耐震補強工事

	質 疑 事 項	回 答
1		換気パイプ取替え箇所については、数量20箇所とします。 取替え箇所については、現場指示とします。
2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	外部鉄部(展開図記載の鉄部塗装改修範囲含む)SOP塗装合計参考数量399m2とする。
3	A-22仮設計画図中、プレハブ倉庫、ソフト備品の仮移動に際し、中身は学校で移動されるのですか?	現場説明要項 12.(6) その他に記載の通り、プレハブ倉庫内の備品等に関しては、教職員を手伝って行うこととします。
4	A-22仮設計画図中、「工事完了後運動場のローラー整地を行うこと」とあるが、 範囲の図示がないので積算できません。図示お願いします。	運動場ローラー整地範囲は、工事用仮囲い範囲内、工事車両進入路等 2800m2程度 とします。 (別紙参照)
5	A-15耐震補強詳細 湯沸かし室・公務員室の復旧は、A-05仕上げ表と相違があるが、押入、床上げ、畳、建具の無いA-15を正と考えて良いですか?仕上げ表を正とするならば図示をお願いします。	A-15を正とします。
6		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp

