

## 門真市発注の入札に係る質問・回答書

件名 門真市庁舎別館冷暖房設備改修工事

	質 問	回 答
1	(図面AO-01) 配管の材質は下記でよろしいでしょうか。 冷温水 : 配管用炭素鋼管 (白) 冷却水 : 配管用炭素鋼管 (白) 補給水 : 塩ビライン管 (VA) 排水、ドレン : 塩化ビニル管 (VP) 排温水 : 配管用炭素鋼管 (黒)	配管の材質は下記とします。 冷温水 : 配管用炭素鋼管 (白) 冷却水 : 配管用炭素鋼管 (白) 補給水 : 塩ビライン管 (VA) 排水、ドレン : 配管用炭素鋼管 (白) ネジ 排温水 : 銅管 (L)
2	(図面AO-01) 煙道の材質は下記でよろしいでしょうか。 鋼板製 3.2mm	SUSとする。厚みについては、ガス吸収式冷温水機メーカーと打合せのこと。
3	(図面AO-02) 機器仕様他欄にメーカー式の記載がありますが、ご指定でしょうか？	指定と考えて下さい。(相談可能)
4	(図面AO-03,04) 『【注記】2)機器搬入に於いて障害に至る配管、金物は撤去の上再取付のこと。』とありますが、現場調査可能でしょうか？ 不可の場合は障害になる配管等を御指示願います。	現場調査可能です。
5	(図面AO-04) 『【注記】4)再利用部分は目視にて確認の上、(既設架台鋼材) 将来的に短期支障が発生するものは取替えること。』とありますが、現場調査可能でしょうか？ 不可の場合は取替え必要架台を御指示願います。	現場調査可能です。
6	(図面AO-05) 『【注記】2)機器搬入に於いて障害に至るダクトは撤去の上再取付のこと。』とありますが、現場調査可能でしょうか？ 不可の場合は障害になるダクトを御指示願います。	現場調査可能です。
7	(図面AO-05) 『【注記】4)各種類のダンパーの可動状態は現地確認を十分実施のこと。可動状態不良な物は新設、既設に関わらず取替えること。』とありますが、現場調査可能でしょうか？ 不可の場合は可動状態不良のダンパーを御指示願います。	現場調査可能です。
8	(図面E-01) 盤内機器の更新に当たり、該当機器以外の機器の移設等の必要はないでしょうか。また、増設機器を設置にあたり、別盤等による設置は必要ないでしょうか。必要な場合は御指示願います。	該当機器以外は移設等の必要なし。また、増設機器は既設盤内に設置可能と考えています。

回 答 先	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 法務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2215・2216)