

## 質疑・回答書

業務名: 清水谷水管橋下部工耐震診断及び点検業務委託  
発注者: 交野市水道局工務課

下記のとおり質疑事項に回答します。

NO.	質 疑 事 項	回 答 内 容
1	<p>業務委託設計書の水管橋点検業務 肉厚調査(端部2箇所、中央1箇所)数量1橋となっておりますが、仕様書の6. 点検業務における留意点(5)12点×1径間=12点(測点点数)となっております。今回の管厚調査については、清水谷水管橋が、3径間あり 12点×3径間=36点必要なのでしょうか？</p> <p>土庄川水管橋の管厚調査は含まれているのでしょうか？</p>	<p>1橋 12点とする。</p> <p>土庄川水管橋の管厚調査は含まれない。</p>