

## 門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市民文化会館大規模改修工事

|   | 質 問                                                                                   | 回 答                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | E-009図電灯幹線リストにおいて、幹線番号「B5」の記載がありますがケーブル名称リストにも平面図にも記載がありません。改修範囲に含むのであれば詳細をご指示ください。   | 改修範囲には含みません。                                             |
| 2 | E-009図電灯幹線リストにおいて、幹線番号「B5-1」の記載がありますがケーブル名称リストにも平面図にも記載がありません。改修範囲に含むのであれば詳細をご指示ください。 | 改修範囲には含みません。                                             |
| 3 | E-009図電灯幹線リストにおいて、分電盤「2L-5」の記載がありますが分電盤結線図にも平面図にも記載がありません。改修範囲に含むのであれば詳細をご指示ください。     | 改修範囲には含みません。                                             |
| 4 | E-009図電灯幹線リストにおいて、幹線番号「C3」の記載がありますがケーブル名称リストにも平面図にも記載がありません。改修範囲に含むのであれば詳細をご指示ください。   | 改修範囲には含みません。                                             |
| 5 | E-009図電灯幹線リストにおいて、分電盤「1L-1」の記載がありますが分電盤結線図にも平面図にも記載がありません。改修範囲に含むのであれば詳細をご指示ください。     | 1L-1分電盤と同じEPS内に1L-1-Tを設置します。<br>1次側ケーブルサイズはEM-CET38とします。 |
| 6 | E-006分電盤結線図に記載の分電盤「3L-T-1」の幹線「D3-1」が、幹線動力リスト、平面図に記載がありません。幹線サイズ等の詳細をご指示ください。          | 3回EPS内3L-1二次側より分岐でケーブルサイズはEM-CET22とします。                  |
| 7 | 放送設備・防犯設備・自動火災報知設備・中央監視設備について、既存設備のメーカーをご教授下さい。                                       | 放送、自火報、中央監視設備はパナソニックです。<br>防犯設備は日経サービスが保守を行っています。        |

|    |                                                                                          |                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8  | E-012、E-013図において、下階からキュービクルへの幹線B8、D12、F21の立ち上げ部分は予備配管が有るのでしょうか。無い場合は躯体貫通が必要でしょうか。御指示下さい。 | 予備配管はないので貫通が必要です。                      |
| 9  | E-009で幹線の接地線が1本ですが既存接地はED、ELBに分かれていないと考えて宜しいでしょうか。                                       | よろしい。                                  |
| 10 | E-018図においてB1F、1F、2Fのトイレの一部で小便器センサー電源の記載が無いトイレがありますが、図示の通り無しで宜しいでしょうか。                    | バックヤード部分はセンサ無しです。図面どおりでよろしい。           |
| 11 | E-018図において新設コンセントを設置する場合、コンクリート躯体が既存のままのところは露出メタルモールでの施工と考えて宜しいでしょうか。                    | よろしい。                                  |
| 12 | E-022図～E-029図において改修後の配管配線がエコケーブルになっていません。既存の配線・ケーブルを更新しないで再利用をするのでしょうか。                  | 天井を改修しない範囲や既存を再利用できる配線、ケーブルについては再利用です。 |
| 13 | E-022図～E-029図、E-072図～E-078図においてCD管で記載されている部分の既存配管は打込配管と推測できるので、配管は残置と考えて宜しいでしょうか。        | よろしい。                                  |
| 14 | E-022図～E-029図、E-072図～E-078図において間仕切り壁が既存のままのところはスイッチ等の壁付機器の位置ボックス及び隠蔽配管は残置と考えて宜しいでしょうか。   | よろしい。                                  |
| 15 | E-022図～E-029図、E-072図～E-078図においてスイッチ等の更新を行なわず既存再利用するのでしょうか。                               | 既存再利用です。                               |
| 16 | E-019-029でC41P、C42Pは同型のパイプ吊L=750として宜しいでしょうか。                                             | よろしい。                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p>E-019-029で姿図に無い器具記号が多数あります。詳細仕様又は参考型番を教えてください。A41W、B41E、B42E、B42D、B42D、B21D、B41D、C42D、C43、D41D、D42D、E42C、O40、I41D、I60、U60、U252、V40、W62、P250、T350、X425、Y11a、Y11G、W21T、W21KG、i40、ℓ40、n85s、p40、o40、d80、d200、a250H、CH1、CH2、CH4</p> | <p>A41W、XLW442DENZLE9相当品<br/> B41E、NNFF41935JLEE7相当品<br/> B42E、NNFF41835JLEE7相当品<br/> B42D、直付XLG451AGNLE9相当品<br/> B42D、直付XLG451AGNLE9相当品<br/> B21D、直付XLG411AGNLE9相当品<br/> B41D、直付XLG421AGNLE9相当品<br/> C42D、直付XLG441KGNLE9相当品<br/> C43、iD4000反射笠付型中白色<br/> D41D、埋込XLG411VGNLE9相当品<br/> D42D、埋込XLG441VGNLE9相当品<br/> E42C、iD69007リッソアルパ-中白色<br/> O40、iDシリーズ和風直付型（Q42）<br/> I41D、直付XLG422NGNLE9相当品<br/> I60、姿図記載有ります<br/> U60、t100と同等（姿図記載有ります）<br/> U252、既設の外灯です（対象外）<br/> V40、植込み庭園灯y61と同等<br/> W62、植込み庭園灯y61と同等<br/> P250、イ350と同等<br/> T350、ア250と同等<br/> X425、既設姿見3色灯で再使用します<br/> Y11a、壁埋込型通路誘導灯C級<br/> Y11G、壁埋込型通路誘導灯（減光）</p> <p>W21T、避難口誘導灯（ランプ点滅型）<br/> W21KG、避難口誘導灯（減光・壁埋込型）<br/> i40、h40と同等<br/> ℓ40、l60と同等<br/> n85s、n85と同等<br/> p40、和風ブラケット<br/> o40、Q42と同等<br/> d80、d250と同等<br/> d200、d250と同等<br/> a250H、a250と同等<br/> CH1、シャンデリア用LED電球×24灯<br/> CH2、シャンデリア用LED電球×16灯<br/> CH4 撤去するシャンデリアのためなしです</p> |
| 18 | <p>E-023電灯設備B1階において、X2,Y5通り階段A-Aで器具リストにL42×1台とありますが、平面図にありません。無いものとしますが、よろしいですか。</p>                                                                                                                                              | <p>よろしい。<br/> ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | <p>E-023電灯設備B1階において、X3,Y12通り階段2からドライエリア3までの器具仕様が不明です。階段2に記載のS31を4台としますが、よろしいですか。</p>                                                                                                                                              | <p>よろしい。<br/> ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                  |                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 20 | E-023電灯設備B1階において、X10,Y12通り階段B-Bの照明器具台数を器具リスト通り見ますが、よろしいですか。                      | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 21 | E-023電灯設備B1階において、X11,Y11通りリハーサル室器具リスト記載のB42×5台が平面図にありません。無いものとしませんが、よろしいですか。     | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 22 | E-023電灯設備B1階において、X12,Y5通り消火ポンプ室の器具仕様が不明です。B42×3台、B42D×1台としませんが、よろしいですか。          | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 23 | E-023電灯設備B1階において、駐車場1,2の照明器具台数を器具リスト通り見ますが、よろしいですか。                              | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 24 | E-024電灯設備1階において、X2,Y1通りホワイエの照明器具台数を器具リスト通り見ますが、よろしいですか。                          | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 25 | E-024電灯設備1階において、X8,Y12通り男子、女子更衣室の非常照明器具仕様が不明です。d40としませんが、よろしいですか。                | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 26 | E-024電灯設備1階において、X9,Y7通りDSで器具器具リストはありますが、平面図に器具がありません。器具リストの器具を見込みますが、よろしいですか。    | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 27 | E-024電灯設備1階において、X12,Y11通り湯沸室で器具器具リストはありますが、平面図に器具がありません。器具リストの器具を見込みますが、よろしいですか。 | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 28 | E-024電灯設備1階において、X13,Y6通り階段B-Aの器具仕様が不明です。B42×2台、B21D×1台としませんが、よろしいですか。            | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 29 | E-024電灯設備1階において、X17,Y4通り駐輪場の器具仕様が不明です。X17,Y8通り駐輪場と同じA41Wとしませんが、よろしいですか。          | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |

|    |                                                                                                         |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 30 | E-024～26電灯設備1階～3階において、X7,Y7通り階段A-F左横のI40の器具がありません。h40としますが、よろしいですか。                                     | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |
| 31 | E-024電灯設備1階において、Bブロック側器具リストの倉庫7、通路、シャワー室(M)、(F)が平面図にありません。無いものとしますが、よろしいですか。                            | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |
| 32 | E-024電灯設備1階において、Bブロック袖舞台・網元でn85の器具を平面図を正と考え10台としますが、よろしいですか。                                            | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |
| 33 | E-025電灯設備2階において、X11,Y11通り前室8とX12,Y11通り前室9で器具リストにはA41×1台となっていますが、平面図では非常照明器具になっています。d40×1台としますが、よろしいですか。 | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |
| 34 | E-025電灯設備2階において、X13,Y4通り展示ホールで器具リスト記載のn85sとライティングレールが平面図にありません。無いものとしますが、よろしいですか。                       | ライティングレールはJ 3 6 3の四方を囲ってあります。そのライティングレールにn85sを取り付けています。 |
| 35 | E-025電灯設備2階において、X13,Y7通りPSの器具仕様が不明です。1階のPS同様 i40としますが、よろしいですか。                                          | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |
| 36 | E-025電灯設備2階において、X13,Y8通りFWCB-5、MWCB-5前に器具がありますが、他の便所前にはありません。無いものとしますが、よろしいですか。                         | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |
| 37 | E-026電灯設備3階において、X8,Y7通りEPSで器具リストのI40の器具がありません。h40としますが、よろしいですか。                                         | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |
| 38 | E-026電灯設備3階において、X10,Y12通り階段B-Bで器具リストではd40×1台となっていますが、平面図では階段誘導灯器具となっています。L41×1台としますが、よろしいですか。           | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。            |

|    |                                                                                                      |                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 39 | E-026電灯設備3階において、X11,Y12通り倉庫で器具リストではL41×1台となっていますが、平面図では非常照明器具となっています。d40×1台としますが、よろしいですか。            | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 40 | E-026電灯設備3階において、X12,Y2通り茶室で器具リストにはA21×3台となっていますが、平面図では1台しかありません。A21×1台とし、ダウンライトをb27×2台としますが、よろしいですか。 | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 41 | E-026電灯設備3階において、X15,Y5通り前室で非常照明器具仕様が不明です。d40としますが、よろしいですか。                                           | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 42 | E-027電灯設備R1階において、Aブロックキャットウォークで器具リストのφ40の器具がありません。k40としますが、よろしいですか。                                  | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 43 | E-027電灯設備R1階において、X13,Y5通り電気室の非常照明器具仕様が不明です。k40としますが、よろしいですか。                                         | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |
| 44 | E-029電灯設備便所詳細図において、Bブロック1階便所改修詳細図HCP-WC・B-1の器具仕様が不明です。b27としますが、よろしいですか。                              | よろしい。<br>ただし、現地調査をして相違がある場合は現場での調整を行うこととします。 |

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 回<br>答 | (e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp |
|        | 門真市 総務部 総務課 契約グループ                        |
|        | 電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)            |