

質疑・回答書

告示番号		第5号	件 名	市立豊中病院無停電電源設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	E-01図 特記仕様書の3に中央監視設備への信号線工事は施工範囲外とあり、10には中央監視設備との調整を行い、表示・連動等が異常なく動作することを確認することとあります。本工事と時期を調整して信号線工事が施工されるものと考えてよろしいでしょうか。			信号線工事は施工済みです。 中央監視設備との調整(表示・連動・対向試験等が異常なく動作することを確認すること)は本工事とします。
2	E-06図 STEP3におきまして、新設する基礎の端部と新設するピットが干渉しています。ピットの位置は基礎の中央付近と考えてよろしいでしょうか。			よろしいです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp