

別紙_質疑No.6(令和5年度羽曳野市立小学校・義務教育学校屋内運動場空調設備設置工事)

学校名	過去の調査履歴		今回調査(設計)				備考
	含有 有・無	採取場所	検体箇所	分析方法	含有 有・無	調査結果	
高鷲小学校	有	含:外壁 無:内壁	屋外ギャラリー下部 (塗装)	定性分析・定量分析 (JISA1481-2) (JISA1481-3)	有	ギャラリー下部仕上材	
恵我之荘小学校			外壁・内壁		無		
はびきの埴生学園(前期)	有	含:塗装下地 無:塗装仕上げ	屋外ギャラリー下部 (天井ホート)		-		過去の検査場所が不明(外壁or内壁) ※非構造の工事中及び、近年のアスベスト調査より含まれていると判断。
はびきの埴生学園(後期)	有	含:内壁仕上塗材 無:外壁仕上塗材 無:屋根アスファルトシングル			-		※外壁は、前回の調査により含有無しと判断